

電 気 関 係 事 故 報 告

平成 1 7 年 7 月 2 9 日

中部近畿産業保安監督部長 殿

〒 5 4 0 - 8 5 3 5

住所 大阪市中央区大手前 1 - 5 - 4 4

事業者名 近畿経済株式会社

代表者名 代表取締役社長 経済 太郎 印

電気主任技術者名 安全 次郎 印

電気関係報告規則第 3 条の規定により、次のとおり電気事故について報告します。

備考：用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

電 気 関 係 事 故 報 告

1 . 件 名：関西電力(株) 変電所 配電線への波及事故
2 . 報告事業者【業種を含む】 1) 事業者名 (電気工作物の設置者名) : 近畿経済(株) 大阪工場 (業種 : 印刷業) 2) 住 所 : 大阪府中央区大手前 1 - 5 - 4 4
3 . 発生日時 : 平成 1 7 年 7 月 1 日 (金) 9 : 1 5 (天候 : 晴れ) 【天候を含む】
4 . 事故発生の電気工作物 (設置場所、使用電圧) : 受電用高圧負荷開閉器 (LBS) 設置場所 : キュービクル内 使用電圧 : 6 , 6 0 0 V (受電電圧 : 6 , 6 0 0 V、受電電力 : 5 0 0 k W) 【受電電圧、受電電力を含む】
5 . 状 況 : 経緯 H17.7.1 9:15 事故発生 関西電力(株) 変電所 67G動作、CBトリップ 9:16 再閉路不成功 10:29 当事業所を除き再閉路成功 16:00 仮復旧し受電完了 キュービクル内にネズミが侵入し、LBSの電源側に接触し地絡した。地絡継電器は動作したが、保護範囲外であったために波及事故となる。
6 . 原 因 : 他物接触 鳥獣接触 (ネズミによる地絡事故)
7 . 被害状況 1) 死 傷 : 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 【性別、年齢、作業経験年数を含む】 内容 : 2) 火 災 : 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 内容 : 3) 供給支障 : <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> (供給支障電力、供給支障時間) ・ 無 内容 : 1 , 2 2 0 k W、1 時間 1 4 分 4) その他 (上記以外の他に及ぼした障害) 【保護継電器動作の適否を含む】 内容 : 保護範囲外のため波及
8 . 復旧日時 : 平成 1 7 年 7 月 1 5 日 (金) 1 8 : 2 9
9 . 防止対策 : LBS の取替え。高圧気中開閉器及び地絡継電器の設置を行うとともに、小動物の進入可能なすきまの封鎖を実施。
10 . 主任技術者の氏名及び所属 (外部委託がある場合は、委託先情報) : 【資格・選任区分も含む】安全 次郎 (電気保全課所属) (資格 : 第 3 種電気主任技術者免状、選任区分 : 選任)
11 . 電気工作物の設置者の確認 : <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

備考 : 用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

【 】については統計上必要な項目になりますのでご協力お願いします